


【CVFN-3MF, 5MF取扱説明書】

1. センサー取付とOP-7NS基板の接続図。


a. 円形フィーダ

128Eセンサーを取付け金具に取付けて使用。



b. 直進フィーダ

128Eセンサーを使用。




OP-7NS取扱説明書

●仕様

取付対象コントローラ	CVFN-3MF, CVFN-5MF
振動センサの種類	128E (アンプ内蔵型)

●各部の名称と機能



OP-7NS基板配置図

S 1 : M A N U (手動) - A U T O (自動) の切替スイッチ

V R 1 : L E V E L (レベル) 微調整用 V R

自動に切替えて、手動時での適正振動値に調整する為の V R。

V R 2 : G A I N (ゲイン) 調整用 V R

自動調整時の精度調整用の V R。

V R 3 : L E V E L (レベル) 粗調整用 V R

V R 1 で、適正振動値に出来ない場合の調整用 V R。

V R 4 : S O F T (ソフト) 調整用 V R


停止解除後の起動時間の調整用 V R。

C N 1 : 振動センサ (128E) の接続用コネクタ。

C N 2 : 振動値 (レベル) 測定計測器の接続用コネクタ。


定振幅調整 (OP-7NS基板) 200V仕様

OP-7NS基板配置図



VR1: レベル微調整VR
出荷設定: 5目盛
VR2: ゲイン調整VR
出荷設定: 0目盛
VR3: レベル粗調整VR
出荷設定: 5目盛
VR4: ソフトスタート調整VR
出荷設定: 0目盛

CVFN-Mパネル配置図



設定順序	OP-7NS設定	CVFN-Mパネル設定	調整方法
設定1 MANU (手動)			MANU (手動) モードで基本調整 (Hz 側で、周波数確認)。 ・メインVR 0~10目盛に可変、表示 (V) 0~200V を確認。 ・適正振動に設定後、メインVR 10目盛にする。 ・表示200V (140) を確認、S2をINに切替える。 ・LEVEL用VR (VR1=微、VR3=粗) を調整し、表示を200V (140) に設定。 注: (140) 数値は、低振動で使用時の設定値。
設定2 MANU (手動) ↓ AUTO (自動)			・S1にてAUTOモードに切替え、表示200Vを確認、表示値200V前後で設定。 ・設定後、メインVRを可変し、振動に異常の有無を確認。(ハンチング等)。 設定完了
設定完了 AUTO (自動) 記録			設定完了後記録 ・メインVR : 目盛 (適正振動時) ・出力電圧 : V ・出力周波数 : Hz ・VR1 (LEVEL) : 目盛 ・VR3 (LEVEL) : 目盛 ・VR2 (GAIN) : 0目盛 ・VR4 (SOFT) : 目盛

◎設定上の注意

1. 設定完了後に出力周波数を変えた場合は、必ず最初の設定1のMANU (手動) から再度、調整して下さい。
2. 起動時のソフトスタートは、急激なスタートやスタート後のハンチング現象が無いようにVR4を調整し、確認して下さい。
3. メインVR (パネル面のVR) が10目盛時、ALARM表示灯が点滅し、表示器の数字 (200以下の数字) が不安定な表示 (数字が変動) する場合は、過負荷状態なので、ギャップ調整又はコントローラ内部のVR6を調整して過負荷状態を解消して下さい。